


PRL2300 系で初期異常音が出た場合

エム・シー通商株式会社
技術・開発部



カートリッジの左右端を持って
上下にふる。

【原因】

2300 系はトナーBOX にトナーが
余裕なく満載されているため
BOX 内攪拌ギアが回転不良を起こし
初期に異音が発生する場合があります。

特に改造 8500 が多い。

その場合は振れば改善する。