

2020

# 〇 社様 作業報告書

実施日

2017/3/10

実施者

齋藤 末吉

清掃機種


HP CP3525n

内容

赤を内部にこぼしてしまったこと。印刷において大きな影響は出ていないが、清掃・点検を希望。



廃トナーボックス回りのトナー漏れを清掃



内部全体に飛散したトナー粉末の清掃



定着器に付着した焦げの拭き取り

## 【その他報告事項】

プリンター内に以前使用していたカートリッジのマゼンタ粉末が飛散していたので清掃致しました。またカートリッジのブラックが残り僅かなので交換をお勧め致します。カートリッジの性質上、トナーパウダーが残っていても用紙が通過する際にトナーカートリッジのドラム部分が摩耗するタイプなので極端に古いカートリッジは印字に支障が出た場合は交換する事をお勧めいたします。